



ALFA 82




Lepidlo 1x	Kolík 18x	Kluzáky 6x	Hřebík 12x
Spojovací excentr kovový + šroubky 13x		Průchodka na kabely 1x	

1.


Lepidlo 	Kolík 18x
--------------------	---------------------



Šroubky k excentru 13x




Spojovací excentr kovový 13x
--




Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.

Kluzáky 6x	Hřebík 12x
----------------------	----------------------

2.



3.



4.

