







ALFA 84




Lepidlo 1x	Kolík 19x	Kluzáky 6x	Hřebík 12x
Spojovací excentr kovový + šroubky 14x 14x		Průchodka na kabely 2x	


1.




Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.



2.



3.



4.

