








ALFA 86 levý, 87 pravý



Lepidlo 1x	Kolík 26x	Kluzáky 8x	Hřebík 16x
Spojovací excentr kovový + šroubky 19x 19x			Průchodka na kabely 2x

1.



Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.


2.

Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.

Spojovací excentr kovový



11x



Lepidlo



Kolík



15x

1164x720x18

720x450x18

720x650x18


Kluzáky

8x



Hřebík

16x




Šroubky k excentru


7x



3.



4.



5.

